



آسان گستران پوشش

دستور العمل تست رنگ مطابق استاندارد ASTM D

➤ شرایط محیطی آزمایشگاه ASTM D-3924:

شرایط محیطی آزمایشگاه جهت تست رنگ ها، جلاها و لاکها و مواد وابسته که حساس به تغییرات دما و رطوبت نسبی نباشد باید آزمون های مورد نظر در محیطی که دمای آن $73.5 \pm 3.5^{\circ}\text{F}$ ($23 \pm 2^{\circ}\text{C}$) و رطوبت نسبی آن $50 \pm 5\%$ باشد انجام گیرد. اگر نیاز به یک ترانس بسته تر باشد می توانید برای دما $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) و رطوبت نسبی $\pm 2\%$ را در نظر گرفت. برای انجام تست های معمولی و روزمره کنترل دما ضروری نمی باشد. انجام همه تست های فیزیکی بر روی پوشش های آلی یا تست فیلم خشک را می توان در دمای $65-85^{\circ}\text{F}$ ($18-29.5^{\circ}\text{C}$) انجام داد.